

令和８年度 富谷市通学路合同点検箇所一覧

・富谷市立成田小学校点検箇所一覧

点検箇所	点検内容	今後の対応	実施（関係）機関
元気くん市場・温泉施設付近交差点	交差点の交通量及び元気くん市場に出入りする車両が多い。児童は横断するタイミングがつかめないので、危険である。信号機の設置を要望したい。	近くに信号機が設置されていること及び車両の通行量の点から、信号機の設置基準に該当しないため当該交差点への設置は無理と思われる。そのため、横断歩道が目立つように、カラー舗装について検討します。	都市整備課 防災安全課 大和警察署
成田幼稚園・成田東公園側交差点	交差点の交通量が多い。登下校時は、幼稚園・保育園への送迎時間と重なり、車両の出入りが多い。	車が出入りする側の歩道を児童がなるべく利用しないように指導します。	学校
成田中学校脇の坂から法圓時に至る市道	車道と歩道が狭く、縁石がないため、児童は危険や不安を感じている。坂を上り切ったところに横断歩道はあり、見通しが悪く危険である。安全確認ミラーの設置はない。	歩道の設置は難しいため、現状のカラー舗装及び車線分離標の修繕で対応します。坂の上部の横断歩道も規制標識や道路標示が設置されていることからこういった工夫ができるか検討します。	都市整備課 防災安全課 大和警察署

※対策箇所図については「点検箇所」により省略。

・富谷市立成田東小学校点検箇所一覧

点検箇所	点検内容	今後の対応	実施機関
学校前の道路	歩道と車道の間にある生け垣の背丈が伸び、児童の通行の様子が見えないことがあるので、定期的に剪定してほしい。	現在は刈り込み済であるため、道路パトロール時に繁茂状況を確認します。 (学校からの連絡でも対応いたします。)	都市整備課
学校前の道路	交通量が多く、中にはスピードを出している車もいるので、「近くに学校あり」等の看板を設置してほしい。	路面標示を修繕し、「スクールゾーン」であることをわかりやすくします。 警察署の交通指導も強化します。	都市整備課 大和警察署

※対策箇所図については「点検箇所」により省略。

＜参考＞点検箇所付近現状写真

成田小学校

元気くん市場・温泉施設付近交差点



成田幼稚園・成田東公園側交差点



成田中学校脇から法圓時に至る市道



成田東小学校

成田東小学校前市道

